



ЗАО Хьюлетт-Паккард АО  
Россия 125171 Москва  
Ленинградское шоссе, д.16А,  
Строение 3  
Тел. (495) 797 3500  
Факс (495) 287-8905  
[www.hp.com](http://www.hp.com)  
[www.hp.ru](http://www.hp.ru)

01/03/2011

Всем заинтересованным лицам

Уважаемые Партнеры HP,

От имени компании Hewlett-Packard выражаем Вам свое почтение и в связи с поступающими в наш адрес вопросами подтверждаем нижеследующее.

Серия лазерных МФУ HP LaserJet M4345 в настоящее время снята с производства. Прямой заменой этой серии МФУ является новая серия лазерных МФУ HP LaserJet Enterprise M4555.

Ниже приведены соответствующие замены по комплектациям:

HP LJ M4345 (CB425A) → HP LJ Enterprise M4555 (CE502A) или  
HP LJ Enterprise M4555h (CE738A)

HP LJ M4345x (CB426A) → HP LJ Enterprise M4555f (CE503A)

HP LJ M4345xs (CB427A) → HP LJ Enterprise M4555fskm (CE504A)

HP LJ M4345xm (CB428A) → HP LJ Enterprise M4555fskm (CE504A)



Михаил Сорокин

Менеджер по развитию категории корпоративных устройств печати и обработки изображений  
Хьюлетт-Паккард